

Sisma Emilia

Schede sintetiche degli edifici soggetti a interventi di miglioramento, adeguamento o ricostruzione

1 Bastiglia - Riparazione e miglioramento di abitazione e servizi




2 Bastiglia – Riparazione e miglioramento di edificio abitativo



3 Bomporto – Adeguamento di villa padronale



4 Bondeno - Nuovo magazzino agricolo in struttura metallica



5 Bondeno - Miglioramento sismico di stalla e fienile



6 Bondeno – Rifacimento, con struttura in acciaio, di magazzino agricolo



7 Bondeno Adeguamento di edificio agricolo con abitazione



8 Bondeno Riparazione e miglioramento di edificio abitativo rurale



9 Bondeno - Adeguamento di stalla e fienile



10 Bondeno – Rifacimento, con struttura in legno, di magazzino agricolo




12 Crevalcore – Riparazione e miglioramento di albergo



13 Crevalcore Riparazione e miglioramento di albergo e ristorante



14 Crevalcore – Riparazione di edificio per cerimonie



15 Crevalcore – Adeguamento sismico di capannone artigianale



16 Cavezzo - Adeguamento di villa padronale

17 Cavezzo – Adeguamento di edificio rurale con destinazione mista (ricovero attrezzi e abitazione) con cambio d'uso



18 Cavezzo – adeguamento di ex-scuderia adibita a sala per cerimonie



19 Cavezzo – Adeguamento di ex stalla e fienile



20 Concordia Adeguamento di villa padronale



21 Concordia Adeguamento di civile abitazione



22 Concordia - Ricostruzione di edificio artigianale



23 Cento - Riparazione e miglioramento di abitazione



24 Finale Emilia - Adeguamento di edificio rurale adibito ad abitazione e magazzino



25 Galliera - Riparazione e miglioramento di civile abitazione



26 Medolla - Adeguamento di villa padronale



27 Medolla – Ricostruzione di edificio adibito ad abitazione e ricovero attrezzi




41 San Felice Adeguamento di edificio abitativo



29 Medolla – Riparazione e miglioramento di edificio abitativo



30 Medolla – Rifacimento, con struttura in muratura armata, di abitazione



31 Medolla Adeguamento di edificio rurale adibito ad abitazione e ricovero attrezzi



32 Medolla Ricostruzione di edificio abitativo



33 Mirandola – Adeguamento di palazzina uffici con struttura metallica esterna



34 Mirandola – Rifacimento, in acciaio e legno, di capannone artigianale



35 Mirandola – Analisi del collasso di un capannone prefabbricato



36 Novi di Modena – Miglioramento sismico di edificio rurale



37 Ravarino – Adeguamento di abitazione rurale



38 Ravarino – Adeguamento di villa padronale



39 Ravarino – Adeguamento di edificio rurale adibito a magazzino e ricovero attrezzi



40 Ravarino Riparazione e miglioramento abitazione e servizi



28 Medolla – Adeguamento di ex stalla – fienile



42 San Felice nuovo capannone prefabbricato



43 San Felice corpo uffici in legno



44 San Felice - Ricostruzione di fienile e stalla



45 San Felice - Adeguamento di ricovero attrezzi uso agricolo



46 San Giacomo MN - Adeguamento di civile abitazione



47 San Giovanni in P. - adeguamento di magazzino prefabbricato



48 San Giovanni in P. - Adeguamento di edificio prefabbricato produttivo



49 San Possidonio – Adeguamento di abitazione



50 San Prospero - Riparazione e miglioramento di edificio abitativo



51 San Prospero - Realizzazione di nuova scuola con struttura in legno



52 San Prospero - Riparazione e miglioramento di edificio abitativo



53 Soliera - Adeguamento di edificio abitativo



54 Finale Emilia – Riparazione e miglioramento di magazzino



55 Seggiolo - Adeguamento di abitazione rurale e fienile



56 Mirandola - Adeguamento e riparazione di edificio abitativo



57 Bondeno, loc. Pilastrì - Adeguamento e riparazione di edificio abitativo



58 San Felice s. Panaro - Adeguamento e riparazione di edificio condominiale

